



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Івана Франка, 2/2 м. Хмельницький, 29000, тел/факс (0382) 70-28-39
khmeln@dei.gov.ua Код ЄДРПОУ 38045514

№ 14

На №

від

Хмельницькому міському голові

Симчишину О.С.

29000, вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький

Щодо вжиття заходів

Шановний Олександрє Сергійовичу!

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення дванадцятої сесії Хмельницької міської ради від 24.06.2003 року № 7 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького. Власником підприємства є територіальна громада міста Хмельницького в особі м. Хмельницької міської ради (Інд. код 33332218; 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3).

Суб'єкт господарювання експлуатує полігон твердих побутових відходів.

Полігон твердих побутових відходів розташований в м. Хмельницькому по Проспекту Миру на північному схилі вододілу між р. Південний Буг та струмком, між північно-західною околицею м. Хмельницького та населеними пунктами Олешин, Іванківці, Лісові Гринівці.

Полігон ТПВ експлуатується з 1956 року за відсутності проектної документації, без виконання інженерних досліджень, геологічних та гідрогеологічних вишукувань, екологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, за відсутності даних розрахункового терміну експлуатації звалища.

Реконструкція діючого полігону з розширення його території з послідовним складуванням та захороненням відходів, здійснюється за відсутності передпроектних матеріалів ТЕО, проекту реконструкції, матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище, висновку державної екологічної експертизи та будь-яких дозвільних документів, що суперечить вимогам ст.ст. 26,27,51 Закону України «Про охорону

навколишнього природного середовища», ст.ст. 13,14 Закону України «Про екологічну експертизу», пункту «р» ст.17, ст.35-1 Закону України «Про відходи».

При експлуатації звалища допускається порушення технології складування, захоронення ТПВ та експлуатації в цілому. Основними порушеннями є:

- не забезпечується належна затримка летких відходів, про що свідчить наявність засмічення леткими фракціями відходів прилеглої території до полігону;

- не здійснюється роздільне збирання побутових відходів;

- ущільнення відходів проводиться не належним чином.

Пошарова ізоляція ґрунтом здійснюється не в повній мірі. Контроль за відповідною товщиною ґрунту (не менше 0,2 м) при відповідному пошаровому ущільненню відходів (по 0,5 м до висоти 2-2,5 м відходів) не здійснюється. Підтвердженням цього є нерівномірність поверхні складування відходів (до 2004 року пошарова ізоляція відходів ґрунтом, або іншим ізолюючим матеріалом не проводилась взагалі), нерівномірність покриття ґрунтом супроводжується контактом сміття з навколишнім природним середовищем.

- полігон ТПВ не оснащений системою збору та знешкодження фільтрату, що є порушенням ст.35-1 Закону України «Про відходи». Фільтрат накопичується в підніжжі полігону у двох земляних накопичувачах через нагірну канаву та безпосередньо височується із тіла полігону.

Фільтрат, що утворюється, подається за допомогою асенізаційного транспорту безпосередньо на тіло полігону.

Для фільтрату, як відходу, що утворюється в процесі експлуатації звалища ТПВ в м. Хмельницькому склад та властивості, відповідний ступінь небезпеки не визначався, що є порушенням пункту «в» ст.17 Закону України «Про відходи».

Питання очистки фільтрату та його подальшу утилізацію суб'єкт господарювання не проводить, тим самим не здійснюючи організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації фільтрату, як відходу, що є порушенням пункту «є» ст.17 Закону України «Про відходи», а видаляючи фільтрат на тіло полігону допускає змішування відходів за відсутності доведення, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки, що є порушенням пункту «ж» ст.17 Закону України «Про відходи».

Вилучення та знешкодження біогазу з тіла полігону не проводиться, що є порушенням ст.35-1 Закону України «Про відходи», ст.20 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Полігон ТПВ не оснащений системою захисту ґрунтових вод, що є порушенням ст.35-1 Закону України «Про відходи», відповідно не здійснюється моніторинг по впливу МВВ на навколишнє природне середовище, що є порушенням ст.29 Закону України «Про відходи».

Вищенаведене свідчить про незадовільний стан експлуатації полігону ТПВ в м. Хмельницькому.

Рішенням головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області від 28 січня 2008 року № 2 було тимчасову заборонено (зупинено) господарську діяльність ХКП "Спецкомунтранс" з експлуатації полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому по Проспекту Миру.

Вищезгадане рішення було прийнято як наслідок суттєвих порушень вимог природоохоронного законодавства при експлуатації полігону ТПВ, виявлених інспекцією під час перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Господарським судом Хмельницької області по справі №5/253-НА від 28 жовтня 2009 року прийнято рішення про визнання протиправним та скасування рішення головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області № 2 від 28.01.2008р. Про тимчасову заборону (зупинення) господарської діяльності ХКП "Спецкомунтранс" з експлуатації полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому по Проспекту Миру.

Разом з тим Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області на постанову Господарського суду Хмельницької області від 28 жовтня 2009 року у справі за позовом Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» до Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області, третя особа Хмельницька міська рада про визнання протиправним та скасування рішення №2 від 28.01.2008 року, подано апеляційну скаргу.

Львівським апеляційним адміністративним судом постановлено ухвалу, згідно якої Апеляційну скаргу Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області залишено без задоволення, а постанову Господарського суду Хмельницької області від 28 жовтня 2009 року у справі №5/253-НА - без змін.

Працівниками Інспекції неодноразово проводились перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ХКП "Спецкомунтранс" з експлуатації полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому по Проспекту Миру. За результатами перевірок відповідальні особи притягувались до адміністративної відповідальності та вносились приписи щодо усунення виявлених порушень, які станом на сьогоднішній день так і залишились не усунутими.

Крім того слід зазначити, що у 2016 році інспекцією при розгляді звернення громадян було зафіксовано спалювання відходів (рештка дерев, опале листя, відходи швейного виробництва). Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 82 КУпАП та внесено припис щодо недопущення виявленого порушення.

23.05.2017 року при здійсненні контролю припису № 120/01 від 07.10.2017 року щодо усунення порушень природоохоронного законодавства в частині спалювання відходів встановлено, що підприємство здійснює періодичне спалювання відходів (рештка дерев, опале листя, відходи швейного виробництва) всупереч вимогам ст. 17, 33, 32 Закону України «Про відходи». На момент перевірки спалювання не проводилось.

Вище наведене свідчить про незадовільний стан експлуатації Хмельницького полігону ТПВ, що в свою чергу може призвести до екологічної катастрофи.

Відповідно до ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області просить Вас негайно вжити наступні заходи:

- вирішити питання, щодо припинення експлуатації полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому по Проспекту Миру;
- в найкоротші терміни вирішити питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу;
- вирішити питання щодо рекультивації полігону твердих побутових відходів в м. Хмельницькому по Проспекту Миру у відповідності до діючого законодавства.

Про результати розгляду даного листа просимо Вас повідомити Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області.

З повагою, начальник



В. В. Гуменюк

